

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ						
Symbol okna	O1	O2	O3	O4	O5	O6
Uwagi:	współczynnik Umax [w/m2K] okna ≤ 1,1 kształt okna i szprosów odtworzyć wg istniejącego okna	naświetle wewnętrzne	naświetle wewnętrzne	naświetle wewnętrzne	naświetle wewnętrzne	współczynnik Umax [w/m2K] okien połączowych ≤ 1,3
Schemat okna						
	Wymiar okna (bez luzów montażowych)	229	53,5	239	152	153,5
	Sa					
	Hg	115	60	60	60	60
Liczba sztuk	1	1	1	1	1	11

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ																	
Symbol drzwi	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		
Uwagi:	Drzwi wewnętrzne EI 30		Drzwi wewnętrzne płyciowe laminat HPL		Drzwi wewnętrzne płyciowe laminat HPL		Drzwi wewnętrzne szklane		Drzwi wewnętrzne płyciowe, laminat HPL z tulejami nawiewnymi dołem o przekroju sumarycznym min. 0,022 m2		Drzwi wewnętrzne EI 30		Drzwi wewnętrzne EI 30		Drzwi wewnętrzne szklane		
Schemat drzwi																	
	Wymiar w świetle muru		104		104		94		104		84		84		94		
	S	H	212		212		212		212		137		147		212		
	Lewa/Prawo	Liczba sztuk	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	1	1	3	2	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-	2	1	-

Uwaga: powyższe zestawienie nie jest podstawą do zamówienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Po wykonaniu stanu surowego należy sprawdzić wielkości otworów i skorygować wymiary okien i drzwi.

Materiał i kolorystyka okien i drzwi zgodna z istniejącą stolarką na obiekcie.

Poddasze - zestawienie stolarki				Skala: 1:100	
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe, Górzno, obręb Górzno, dz.m 227/1					
Projektant:		mgr inż. arch. Katarzyna Sikorska-Józefiak	Architektura		21/WPOKK/2014
Opracowujący:		mgr inż. Marek Hołoga	Konstrukcyjno-budowlana		16/91/ZG
Asystent:		inż. Julia Wrzosek	Podpis:		Data: 03.2016
Inwestor : SP ZOZ Szpital MSW Centrum Rehabilitacji w Górznie Górzno 63, 64-120 Krzemieniewo		mgr inż. Marek Hołoga ul. Świąteczowska 26/1 64-100 Leszno			
		Nr. uprawnień:		Podpis:	